This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.





(1) Int. Cl.6:

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PATENTAMT

Offenlegungsschrift

® DE 19701219 A 1

(a) Aktenzeichen:

197 01 219.1

② Anmeldetag: Offenlegungstag:

16. 1.97 23. 7.98

B 41 F 33/10 B 41 F.31/13 B 41 F 7/24

Dend Beat

② Anmelder:

Heidelberger Druckmaschinen AG, 69115 Heidelberg, DE

(2) Erfinder:

Anweiler, Werner, 76646 Bruchsal, DE; Grützmacher, Bertold, Dr., 69198 Schriesheim, DE; Löffler, Gerhard, 69190 Walldorf, DE; Pfeiffer, Nikolaus, 69115 Heidelberg, DE; Thünker, Norbert, Dr., 69493 Hirschberg, DE

69 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

41 28 537 C2 DE 22 06 497 C2 DE 195 16 334 A1 DE 44 06 727 A1 DE 43 37 343 A1 DE 30 28 025 A1

Dt. Drucker, Nr. 12, 29. Jg., 1993; RECH, Helmut, JIANG, Yufan, RODRIGUEZ-GILES, Jo-

Wissens Transfer - Methode zur Untersuchung von Einfärbequalität und Anlaufverhalten von Offsetwalzenfarbwerken (Teil III), In: dp, 4, 1994, S.45-49:

LOH, Gerald: Weniger Makulatur durch Kenntnis des Angleichverhaltens. In: Der Polygraph, 6, 1993, S.47-50;


Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Verfahren zur Steuerung der Farbgebung beim Drucken

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Steuerung der Farbgebung anzugeben, bei dem die Zeit für die Durchführung von Geschwindigkeitsänderungen einer Druckmaschine verringert wird, wobei die Druckqualität während und nach der Durchführung von Geschwindigkeitsänderungen verbessert und die Makulatur verringert

Die Erfindung besteht darin, daß bei einem Verfehren zur Steuerung der Farbgebung beim Drucken, bei dem die Dosierung des auf einen Bedruckstoff aufzutragenden Fluids In Abhängigkeit von der Druckgeschwindigkeit veråndert wird, bei einer Ånderung der Druckgeschwindigkeit (nH) des Fluid (11, 19) simultan mit der Druckgeschwindigkeitsänderung zeitwelse übersteuert übertre-

Die Erfindung Ist bei Mehrfarbendruckmaschinen an-



DE 197 01 219 A 1

Beschreibung

Die Erfindung bemifft ein Verfahren zur Stederung der Farbgebung beim Drucken, bei dem Farbe, Feuchtmittel oder andere Flüssigkeiten oder fließfähige Stoffe auf einen Bogon oder eine Bahn aufgetragen werden, um ein gewünschtes Druckbild zu erhalten. Der Auftrag solcher Fluide wird mit Hilfe von Dosiereinrichtungen gesteuert, wobei die Menge des pro Zeiteinheit dosierten Fluides in Abhängigkeit von der Druckgeschwindigkeit einstellbar ist. 10-Bei Rotations-Druckmaschinen für den Offsetdruck kann die Druckgeschwindigkeit laufend mit Drehgebern erfaßt werden, wozu die Drehgeber mit den den Bedruckstoff fördernden Zylindern gekoppelt sind. Die Signale des Drehgebers werden in einer Steuervorrichtung verarbeitet. In der Steuervorrichtung werden Stellsignale für die Dosierelemente abgeleitet, wobei neben der Dosierung in Abhängigkeit von der Druckgeschwindigkeit noch weitere Parameter für die Einstellung der Dosierelemente Verwendung finden können. Zum Beispiel werden bei einer Offsetdruckmaschine Parbe und Feuchtmittel in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander eingestellt.

In DE 44 06 727 A1 ist ein derartiges Verfahren beschrieben, wobei nach der Eingabe einer Geschwindigkeitsänderung der Druckmaschine zunächst die Zufuhrrate des Flui- 25 des geändert wird und erst nach einer zeitlichen Verzögerung die gewollte Geschwindigkeitsänderung ausgeführt wird. Bei Druckmaschinen, die eine hohe Produktivität aufweisen sollen, ist dies ein Nachteil, weil die Druckmaschine erst nach einer. Verzögerung eine hohe Druckgeschwindig- 30 des Verfahrens, keit erreicht und der Bediener keine direkte Maschinenreaktion wahrnimmt. Die Veränderung der Zuführrate von Druckfarbe und Feuchtmittel vor der gewollten Geschwindigkeitsänderung führt außerdem zu Farbschichtdickenschwankungen im Druckbild, wodurch die Druckqualität 35 beeinträchtigt wird. Bei Druckmaschinen, bei denen der Farbauftrag auf den Bedruckstoff in Zonen erfolgt, ergibt sich für jede Zone entsprechend der zu dosierenden Farbmenge ein unterschiedliches Einschwingverhalten, wodurch die Zeit bis zum Erreichen eines gewünschten Zustandes 40. verlängert wird und Makulatur anfällt.

Farbwerke herkömmlicher Offsetdruckmaschinen besitzen eine gewisse Trägheit beim Verändern der Farbschichtdicke. Bei einer unter dem Begriff Dead-Beat-Verfahren bekannten Methodo wird die Anderung der Zuführmenge einer 45 Druckfarbe für eine definierte Zeit mit einer Überhöhung vorgenommen. Dadurch kann die Übergangszeit von einem stationären Zustand der Farbschichtdicke auf dem Bedruckstoff zu einem neuen stationären Zustand verkürzt werden (DE-Z: Deutscher Drucker, Nr. 12, Jahrg. 29, 25.03.93; DE 43 37 343 A1). Besagte kurzzeitige positive oder negative Überhöhung nach dem Dead-Beat-Verfahren berücksichtigt nicht die Situation bei Geschwindigkeitsänderungen der Druckmaschine, wo der stationäre Zustand nicht verändert, sondern aufrecht erhalten werden soll.

Bei geschwindigkeitskompensierten Feuchtwerken von Offsetdruckmaschinen ist es bekannt, die Drehgeschwindigkeit eines Feuchtduktors so zu steuem, daß bei einer Maschinengeschwindigkeitsänderung, die einmal als optimal eingestellte Feuchtmenge auf einer Druckform weitestgehend erhalten bleibt. Bei einer Geschwindigkeitserhöhung wird die der Druckform zugeführte Menge des Feuchtmittels proportional zur Geschwindigkeit verändert.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Steuerung der Farbgebung anzugeben, bei dem die Zeit für die Durch- 65 führung von Geschwindigkeitsänderungen einer Druckmaschine verringen wird, wobei die Druckqualität während und nach der Durchführung von Geschwindigkeitsänderungen verbessert und die Makulatur verringert wird.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird durch das erfindungsgemäße Verfahren gelöst, wie es im unabhän-

gigen Asspruch definiert ist.

Gemils der Erfindung erfolgt bei jeder Änderung der Druckgeschwindigkeit ohne Verzögerung eine Änderung der Dosierung des Fluides, wobei vorübergehend eine Überbzw. Untersteuerung der Fluidzufuhr über bzw. unter einen Beharrungszustand der zugeführten Fluidmonge vorgenommen wird, der der neuen Druckgeschwindigkeit entspricht, Bei Druckmaschinen mit zonaler Farbdosierung ergibt sich hierdurch ein für alle Zonen in allen Druckwerken gleiches Einschwingverhalten. Durch das Über- bzw. Untersteuern erfolgt die Reaktion im Farbwerk der Druckmaschine so schnell, daß die Geschwindigkeitsänderung der Druckmaschine sofort erfolgen kann, Bei Offsetdruckmaschinen, die nach dem Naßoffserverfahren arbeiten, kann das Verfahren in Bezug auf Druckfarbe und Feuchtmittel aufeinander abgestimmt, durchgeführt werden. In einer Variante der Erfindung folgen die Anderungen der Menge der Druckfarbe und des Feuchtmittels simultan den Änderungen der Druckgeschwindigkeit. Bei einer weiteren Variante kann die Druckfarbmenge simultan mit der Druckgeschwindigkeit verstellt werden, wobei die Änderung der Feuchtmittelmenge zeitlich dazu verzögert erfolgen kann.

Anhand von Ausführungsbeispielen soll nachstehend das Verfahren beschrieben werden. In den Zeichnungen ist dar-

gestellu

Fig. 1 ein Schema einer Anordnung für die Durchführung

Fig. 2, 3 cin Ablaufschema für die Durchführung des Verfahrens und

Fig. 4-17 Diagramme mit Varianten zum zeitlichen Ablauf der Fluiddosierung.

In Fig. 1 ist das Schema eines Druckwerkes einer Druckmaschine dargestellt, die nach dem Naßoffsetverfahren arbeitet. Ein in Greifern 1, 2 auf einem Druckzylinder 3 gehaltener Bogen 4 steht im rollendem Kontakt zu einem Übertragungszylinder 5, der eine Gummischicht 6 an seiner Oberfläche besitzt. Der Übertragungszylinder 5 steht in rollendem Kontakt zu einer Druckform 7, die auf einem Formzylinder 8 befestigt ist. An die Druckform 7 sind Farbwalzen 9 und Feuchtwalzen 10 angestellt. Das Farbwerk enthält einen mit Druckfarbe 11 gefüllten Parbkasten 12 und eine Farbkastenwalze 13. An die Farbkastenwalze 13 sind tangential Rakel 14 angestellt, deren Durchlaßspalt jeweils mit einer Farbzonenschraube 15 einstellbar ist. Die Rakel 14 sind lükkenlos über die Länge der Farbkastenwalze 13 angeordnet. Jede Rakel 14 ist genau einer Farbzone 2 zugeordnet und individuell einstellbar. Das Farbwerk enthält weiterhin einen Heber 16, der mit einer Taktfrequenz ft arbeitet und eine Vielzahl von Farbübertragungswalzen 17. Das Feuchtwerk enthält einen Vorratsbehälter 18 für Feuchtmittel 19. Zum Schöpfen von Feuchtmittel 19 taucht ein rotierbarer Feuchtduktor 20 in das Feuchtmittel 19 ein. Zur Übertragung des Feuchtmittels 19 von dem Feuchtduktor 20 auf die Feuchtwalzen 10 sind Feuchtmittelübertragungswalzen 21 vorgesehen.

Zur Steuerung der Farbgebung ist sowohl die Menge des der Druckform 7 zugeführten Feuchtmittels 19 als auch die Menge der Druckfarbe 11 einstellbar. Zur Einstellung dieser Fluidmengen ist eine Steuervorrichtung 22 vorgesehen, die mit einem Motor 23 für die Binstellung der Drehzahl nur des Druckzylinders 3, mit einem Motor 24 zur Einstellung der Drehzahl no der Farbkastenwalze 13, mit einem Motor 25 zur Einstellung der Drehzahl nr für den Feuchtduktor 20 und mit Motoren 26 zur Einstellung der Öffnungsweite s der jeweiligen Rakel 14 und mit einem Drehgeber 27 zur Mes-

DE 197 01 219 A

sung der Druckgeschwindigkeit n_H in Verbindung steht. Der Übertragungszylinder 5, der Formzylinder 8 und die Farbwalzen 9 bzw. ein Teil der Farbübertragungswalzen 17 sind über einen Zahnräderzug miteinander gekoppelt.

Anhand der Ablaufpläne in den Fig. 2 und 3 soll die Durchführung des Verfahrens im folgenden beschrieben werden. Die Fig. 2 bzw. 3 beinhalten jeweils die Verfahrensschritte für Varianten, bei denen ein Behartungswert n_{H,N} für die Drehzahl n_H der Druckmaschine nicht bekannt bzw. bekannt ist. Ausgehend vom Drucken mit einer Geschwindigkeit n_{H,O} (Schnit 28) wird in einem Schritt 29 in die Steuervornichtung 22 eine neue Geschwindigkeitsänderung n_H auf n_{H,N} eingegeben. Wie in den Ablaufplänen graphisch dargestellt, ergeben sich mehrere Möglichkeiten, die Dosierung von Druckfarbe 11 und Feuchtmittel 19 vorzunehmen.

Bei einer ersten Variante wird entsprechend Fig. 4 ab einem Zeitpunkt t1, ab dem die Druckgeschwindigkeitserhöhung beginnt, simultan die Drebzahl nD der Farbkastenwalze 13 erhöht. Gemäß Fig. 2 wird im Schritt 30 der Verlauf der Drehzahlerhöhung der Parbkastenwalze 13 berech- 20 net. Im Schritt 31 erfolgt die simultane Einstellung. Der Anstieg der Drehzahlerhöhung der Farbkastenwalze 13 ist relativ zum Anstieg der Druckgeschwindigkeit BH größer. Die Drehzahl no der Farbkastenwalze 13 wird bis zu einem Zeitpunkt to auf einen Maximalwert no MAX gesteigert. Zu diesem Zeitpunkt ist der Beharrungswert nH,N der Druckgeschwindigkeit nH erreicht, was im Schritt 32 festgestellt wird. Die Drehzahl nD der Farbkastenwalze 13 wird in einem Schritt 33 anschließend auf einen Beharrungswert $n_{D,N}$ abgesenkt, was zum Zeitpunkt t3 abgeschlossen ist. Der Beharrungswert nDN entspricht der gewünschten Drehzahl für den stationären Zustand. Gemäß dieser Variante erfolgt die Geschwindigkeitskompensation der Farbdosierung über die Drehzahländerung der Farbkastenwalze 13. Bei Erhöhung der Drehzahl nD der Farbkastenwalze 13 wird die Kontaktlänge des Hebers 16, dessen Hebertakt 1/f1 konstant sein soll, an der Farbkastenwalze 13 vergrößert. Proportional dazu vergrößert sich die Menge der in das Farbwerk eingegebenen Druckfarbe 11. Da in dieser Variante die Öffnungsweite s der Rakel 14 in den Farbzonen Z nicht verändert 40 wird, ergibt sich eine über die gesamte Länge der Farbkastenwalze 13 wirkende, integrale Überhöhung der dem Farbwerk zugeführten Menge an Druckfarbe 11:

Wenn zum Zeitpunkt t1 die angestrebte neue Druckgeschwindigkeit nH,N bereits bekannt ist, dann kann, wie in Fig. 5 gezeigt, die kurzzeitige Überhöhung der dem Farbwerk zugeführten Menge an Druckfarbe 11 zeitlich minimiert werden. Dies wird mit den Schritten 34, 35, 36 (Fig. 3) erreicht, indem simultan mit der Erhöhung der Druckgoschwindigkeit nH die Drehzahl nD rasch auf einen Wert nD.MAX erhöht wird. Der Maximalwert no.MAX der Drehzahl nD der Farbkastenwalze 13 wird noch vor dem Zeitpunkt t2 erreicht, bei dem der Beharrungswert nH,N der Druckgeschwindigkeit un erreicht ist. Die Drehzahl no der Farbkastenwalze 13 wird noch vor dem Erreichen des Zeit- 55 punktes to abgesenkt und erreicht ebenfalls zum Zeitpunkt to seinen Beharrungswert nD,N. Das Erreichen der Beharrungswene n_{H,N}, n_{D,N} wird im Schritt 36 abgefragt. Wenn die Beharrungswerte nH,N, nD,N erreicht sind, ist das Verfahren be-

Bei den in den Fig. 6 und 7 gezeigten Varianten erfolgt die kurzzeitige Überhöhung der dem Druckwerk zugeführten Druckfarbe 11 über eine Einstellung der Öffnungsweite s der Rakel 14. Der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit nu folgt die Erhöhung der Drehzahl nu der Farbkastenwalze 13 entsprechend den Kurven 37, 38 auf konventionelle Weise. Wenn der gewünschte Beharrungswert nun der Druckgeschwindigkeit nu zum Zeitpunkt te nicht bekannt ist, dann

wird im Schritt 39 die Öffnungsweite s berechnet und in einem Schritt 40 simultan mit der Druckgeschwindigkeitserhöhung, wie in Fig. 6 gezeigt, für alle Zonen Z eingestellt. Die Öffnungsweiten s werden solange auf einen Wert smax vergrößert, bis zum Zeitpunkt t2 die Beharrungswerte nHN, $n_{D,N}$ für die Druckgeschwindigkeit n_H und die Drehzahl n_D der Parbkastenwalze 13 erreicht sind. Wenn in einem Schritt 41 festgestellt wird, daß der Beharrungswert nHN erreicht ist, dann wird nach Durchführung eines Schrittes 42 ab dem Zeitpunkt to die Öffnungsweite s der Rakel 14 zurückgefahren, so daß zum Zeitpunkt 13 der dem Druckbild entsprechende berechnete Beharrungswert S_N einer jeweiligen Zone Z erreicht ist. Beim Erreichen aller Beharrungswerte n_{H.N}. s_N. n_{D.N} ist das Verfahren beendet. In Fig. 7 ist die entsprechendo Variante gezeigt, wie die Öffnungsweiten s der Rakel 14 mit Schritten 43, 44, 45 überhöht werden, wenn die Beharrungswerte $n_{H,N}$, $n_{D,N}$ vorbekannt sind. Die Überhöhung der Offnungsweiten s erfolgt steiler, als bei der Vanante nach Fig. 6. Der Maximalwen SMAX liegt höher als bei der Variante nach Fig. 6. Der Zeitpunkt t3, bei dem alle Beharrungswerte nH,N, nD,N, sN erreicht sind, wird früher erreicht.

Bei den Varianten nach den Fig. 6 und 7 werden die Schritte 30, 31, 32, 33 und 39, 40, 41, 42 bzw. 34, 35, 36 und 43, 44, 45 parallel ausgeführt.

Bei den in den Fig. 8 und 9 gezeigten Varianten wird die kurzzeitige Überhöhung der dem Druckwerk zugeführten Menge an Druckfarbe 11 ausschließlich mit Hilfe der Einstellung der Öffnungsweiten 's. der Rakel 14 entsprechend den Schritten 39, 40, 41, 42 bzw. 43, 44, 45 vorgenommen. Die Drehzahl nd der Farbkastenwalze 13 verbleibt in beiden Varianten auf einem Beharrungswert nd, n. Die gestrichelt gezeichneten Kurven 46, 47 zeigen den zeitlichen Verlauf der Einstellung der Öffnungsweiten s bei herkömmlichen Farbwerken. Betreffs des Verlaufes der Überhöhungen der Öffnungsweiten s gilt im übrigen das zu den Fig. 7 und 8 Gesagte, nur daß hier der Beharrungswert sn nicht dem Ausgangswert so entspricht.

Die Varianten nach den Fig. 10 und 11 beruhen auf der gleichzeitigen Durchführung der Schritte 30, 31, 32, 33 und 39, 40, 41, 42 bzw. 34, 35, 36 und 43, 44, 45. Die aufgrund der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit nH notwendige Erhöhung der in das Farbwerk einzubringenden Menge an Druckfarbe 11 wird durch Vergrößerung der Öffnungsweiten s von einem Wert so auf einen Wert sw erreicht. Dabei werden die Rakel 14 aller Zonen Z mit dem Motor 26 bzw. mit Hilfe der Farbwerkschrauben 15 gleichzeitig um einen in der Regel farbzonenabhängigen Betrag (s_N-s₀) verstellt. Die ersindungsgemäße kurzzeitige Überhöhung der dem Farbwerk zugeführten Menge an Druckfarbe 11 wird durch die Überhöhung der Drehzahl no der Farbkastenwalze 13 auf einen Wert nD,MAX erreicht. Bei unbekanntem Beharrungswert nHN der Druckgeschwindigkeit nH wird der Maximalwert nD,MAX erreicht, wenn die Druckgeschwindigkeit n_H den Beharrungswert n_{H.N} zum Zeitpunkt iz erreicht hat (Fig. 10). Bei bekannten Beharrungswert nHN der Druckgeschwindigkeit nH wird der Maximalwert nDMAX der Drehzahl no der Farbkastenwalze 13 bereits vor dem Zeitpunkt t2 erreicht. Der Zeitpunkt t3, bei dem alle Beharrungswerte nH,N, nD,N, sN erreicht sind, liegt hier, wie in Fig. 11 dargestellt, früher als bei der Variante nach Fig. 10. In Abhängigkeit von dem Anstieg der Druckgeschwindigkeit n_H und von dem Maximalwert n_{D,MAX} der Drehzahl n_D der Farbkastenwalze 13 kann der Zeitpunkt ta für das Beenden der kurzzeitigen Überhöhung der Drehzahl no der Parbkastenwalze 13 noch vor dem Zeitpunkt t2 liegen.

Die Varianten nach den Fig. 12 und 13 beeinhalten ebenfalls das parallel Abarbeiten der Verfahrensschritte 30, 31,

4

- 4

6

32, 33 und 39, 40,41, 42 bzw. 34, 35, 36 und 43, 44, 45. Bei diesen Varianten wird die aufgrund der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit un zusätzlich benötigte Menge an Druckfarbe 11 sowohl durch eine Erböhung der Drehzahl nD der Farbkastenwalze 13 um den Betrag, (n_{D,N}-n_{DO}) als auch durch eine Vergrößerung der Öffnungsweiten s der Rakel 14 um den Betrag (s_N-s₀) erreicht. Die gemäß der Erfindung eingeführte kurzzeitige Überhöhung, der dem Farbwerk zugeführten Menge an Druckfarbe 11 wird durch kurzzeitige Überhöhung der Drehzahl nu der Farbkastenwalze 13 auf einen Wert n_{D,MAX} und der Öffnungsweiten s der Rakel 14 auf einen Wert smax erreicht. Wenn die einzustellende Druckgeschwindigkeit aHN nicht vorbekannt ist, dann werden entsprechend Fig. 12 die Maximalwerte für die Drehzahl n_{D,MAX} und die Öffnungsweiten s_{MAX} zum Zeitpunkt tz erreicht, bei dem die Druckgeschwindigkeit nu den Beharrungswert nH,N einnimmt. Bei bekanntem Beharrungswert nHN der Druckgeschwindigkeit nH läßt sich die Zeit bis zum Erreichen des Beharrungswertes nD.N. s.N. für die Drehzahl no und für die Öffnungsweiten a durch höhere An- 20 stices geschwindigkeiten und Maximalwette no. MAX. SMAX. wie in Fig. 13 gezeigt, verringem.

Die Fig. 14, 15 und 16 enthalten Varianten, bei denen die kurzzeitigen Überhöhungen für die Druckfarbe 11 und für das Feuchtmittel 19 aufeinander abgestimmt durchgeführt 25 werden, wobei hier der zu erreichende Beharrungswert n_{HN} für die Druckgeschwindigkeit n_H nicht vorbekannt sein soll. Die Menge des in das Druckwerk einzuführenden Feuchtmittels 19 wird analog wie bei der Dosierung der Druckfarbe 11 über die Drehzahl n_P des Feuchtduktors 20 in einem 30 Schritt 48 berechnet und in einem Schritt 49 eingestellt, wobei das Erreichen des Beharrungswertes n_{HN} der Druckgeschwindigkeit n_H durch eine Abfrage im Schritt 50 festgestellt wird. Nach dem Erreichen des Beharrungswert n_{PN} der Drehzahl n_F des Feuchtduktors 20 berechnet und eingestellt.

Parallel zu der mit Fig. 8 beschriebenen Einstellung der Öffnungswerte s der Rakel 14 wird gemäß Fig. 14 die Drehzahl nf des Feuchtduktors 20 auf einen Wert nf Maxerhöht, bis zu einem Zeitpunkt t2 der Beharrungswert nf der 40 Druckgeschwindigkeit nf und die Drehzal nf Max des Feuchtduktors 20 erreicht sind. Das Verfahren ist zum Zeitpunkt t4 beendet, nachdem die Beharrungswerte nf nf nf nf nf nf nf die Druckgeschwindigkeit nf, die Drehzahl nf und die Öffnungsweiten s erreicht sind.

Bei der in Fig. 15 gezeigten Variante wird zeitlich verzögert zu der mit Fig. 8 beschriebenen Einstellung der Öffnungsweiten s der Rakel 14 die Drehzahl nr des Peuchtduktors 20 von einem Wert nRO auf einen Beharungswert nRN erhöht. Auf eine kurzzeitige Überhöhung über den Beharungswert nRN hinaus wird hier verzichtet. Der Beharungswert nRN entspricht dem erhöhten Bedarf an Feuchumittel 19 bei der erhöhten Druckgeschwindigkeit nRN. Die Zeitverzögerung (t3-t1) für den Beginn der Erhöhung der Drehzahl nr hat den Zweck, das Gleichgewicht zwischen Druckfarbe 55 11 und Feuchumittel 19 jederzeit zu erhalten.

Bei der Variante nach Fig. 16 besteht die Besonderheit darin, daß parallel zu der mit Fig. 8 beschriebenen Einstellung der Öffnungsweiten s der Rakel 14 die Drehzahl nf des Feuchtduktors 20 ohne zeitweise Überhöhung mit einer geringen Anstiegsgeschwindigkeit auf den Beharrungswert nf. Nochgefahren wird. Der Beharrungswert nf. für die Drehzahl des Feuchtduktors 20 wird zeitlich zu einem Zeitpunkt t3 erreicht, der später als der Zeitpunkt t2 liegt, bei dem der Beharrungswert nf. für die Druckgeschwindigkeit nf erreicht ist, und der früher als der Zeitpunkt t4 liegt, bei dem die Öffnungsweiten s für die Rakel 14 die Beharrungswerte s_N erreicht haben. Die gedämpste Einstellung der

Drehzahl np des Feuchtduktors 20 hat den Vorteil, daß das Gleichgewicht zwischen Druckfarbe 11 und Peuchtmittel 19 erhalten bleibt.

In Fig. 17 ist eine Variante gezeigt, bei der die Änderung der Druckgeschwindigkeit nH nicht linear erfolgt. Bei Abarbeitung der Schritte 30, 31, 32 und 33 erfolgt eine wie zu Fig. 4 beschriebene Einstellung der Drehzahl no der Farbkastenwalze 13. Die Druckgeschwindigkeit nH wird progressiv erhöht, d. h., die Beschleunigung der Druckmaschine ist zu Beginn der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit ny langsamer. Der Beharrungswert n_{H,N} der Druckgeschwindigkeit n_H wird im Vergleich zu der Variante nach Fig. 4 um den West (13-12) verzögert erreicht. Die Kurve 55 zeigt den in Fig. 4 beschriebenen linearen Verlauf der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit n_H. Der Beginn der Änderung der Druckgeschwindigkeit nu erfolgt ohne Zeitverzögerung sofort nach Eingabe des Beharrungswertes n_{H.N} in die Steuervorrichtung 22. Dies hat den Vorteil, daß der Bediener der Druckmaschine sofort die Auswirkungen seiner Eingabe erkennen kann und die Anfahrzeit verkürzt wird:

Es ist ebenso möglich, die kurzzeitigen Überhöhungen für die Druckfarbe 11 und das Feuchtmittel 19 aufeinander abgestimmt durchzusübren, wenn der Behartungswert n_{H,N} für die Druckgeschwindigkeit n_H bekannt ist. In diesem Fall wirden die in Fig. 3 gezeigten Schritte 52, 53, 54 anstelle der mit Fig. 2 beschriebenen Schritte 48, 49, 50, 51 durchgeführt werden.

Bezugszeichenliste

- 1 Greifer
- 2 Greifer
- 3 Druckzylinder
- 4 Bogen
- 5 5 Übertragungszylinder
 - 6 Gummischicht
 - 7 Druckform
 - 8 Formzylinder
- 9 Farbwalzen
- 10 Pouchtwaizen
- 11 Druckfarbe
- 12 Farbkasten 13 Farbkastenwalze
- 14 Rakel
- 45 15 Farbzonenschraube
 - 16 Hober
 - 17 Farbübertragungswalzen
 - 18 Vorraisbehälter
 - 19 Feuchimittel
 - 20 Peuchtduktor
 - 21 Feuchtmittelsübertragungswalze
 - 22 Steuervorrichtung
 - 23 Motor
 - 24 Motor
- 5 25 Motor
 - 26 Motor
 - 27 Drehgeber
 - 28-31 Schritt
- 32-36 Schritt
- 50 37 Kurve
- 38 Kurve
- 39-45 Schritt
- 46 Kurve
- 47 Kurve
- 48-54 Schritt
- 55 Kurve

8



DE 197 01 219 A

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung der Farbgebung beim Drucken, bei dem die Dosierung des auf einen Bedruckstoff aufzutragenden Fluids in Abhängigkeit von 5 der Druckgeschwindigkeit verändert wird, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Änderung der Druckgeschwindigkeit (nH) das Fluid (11, 19) simultan mit der Druckgeschwindigkeitsänderung zeitweise übersteuert aufgetragen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckgeschwindigkeit (n_H) nichtlinear verändert wird.

Hierzu 10 Seite(n) Zeichnungen

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

der Drehzahl des

Feuchtduktors 20

Ende

der Drehzahl der

Farbkastenwalze 13


des Beharrungswertes s_N.


der Öffnungswette


der Rakel 14


ZEICHNUNGEN SEITE 3 DE 197 01 219 A1 Int. CI,6: B 41 F 33/10 Offenlegungstag: 23. Juli 1998 Start Fig.3 Druck mit Druckgeschwindigkeit nij Eingabe neue Druckgeschwindigkeit n Berechnung der Überhöhungsfunktion und Beharrungswert n.E.N. der Drehzehling. 52 des Feuchtduktors 20 43 Berechnung der Überhähungsfunktion Berechnung der Überhöhungsfunktion und Beharrungswert n.D.N. der Drehzahl n.D. der Farbkastenwalze 13 und Beharrungswert s N der Öffnungswette s der Rakel 14, In den Farbzonen Z 35 53 Simultane Einstellung der Simultane Einsfellung der Druckgeschwindigkeit n_{H.N} und der Drehzahl n_Dder Farbkastenwalze 13 Simultane Einstellung der Druckgeschwindigkeit n_{H,N} Druckgeschwindigkeit n_{H,N} und der Drehzahl ne des und der Öffnungsweite s Feuchtduktors 20 der Rakel 14 36 54 45 neln Beharrungswerte nein Beharrungswerte nein **Beharrungswerte** officht? OHN: OFN n_{HN}; s_N ja ja

Ende











Nummer: Int. CI,6:
Offenlegungstag:


DE 197.01 219 A1 B 41 F 33/10 23. Juli 1998






Nummer; Int. Cl.⁶: Offenlegungstag;


DE 197 01 219 A1 8 41 F 33/10 23. Juli 1998










DE 197 01 219 A B 41 F 32/10 23. Juli 1998









ⁿ FO


n FO


n_{HO}

†4

†3

†2





HDM HD TPT-R1

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

DE 197 01 219 A1 B 41 F 33/10 23. Juli 1998

